Punkte auf Referenzpunkte übertragen



1.) Tippen Sie in der Registerkarte "Job" auf "Punkte/Mess./Codes.

			* 💌 🖬 📕 14:23
Munkte/Mes	14:23		
PUNKTE	MESSUNGEN	REFERENZ	CODES
₩ -9000_3		O N Z	4470983.362m 5335375.714m 1.827m
₩ 9000_2		O N Z	4470981.900m 5335370.969m 0.785m
₩ -9000_1		O N Z	4470983.178m 5335373.273m 0.764m
Topograph. Punkte: 5	;		▼11
U			\oplus
	\bigtriangledown	0	

2.) Tippen Sie auf das Vierecksymbol.



Tools				
Punkt suchen				
Ansicht	>			
Editieren	>			
Löschen	>			
Speichern	>			
Sortierun	>			
	Abbrechen			

3.) Tippen Sie nun auf "Speichern/Laden".



4.) Tippen Sie nun auf "Punkte auf Referenzpunkte übertragen".



■ © ● © Munkte/Mess	* • 4 • = 14:26		
PUNKTE	MESSUNGEN	REFERENZ	CODES
9000_3		O N Z	4470983.362m 5335375.714m 1.827m
9000_2		O N Z	4470981.900m 5335370.969m 0.785m
9000_1		O N Z	4470983.178m 5335373.273m 0.764m
Topograph. Punkte: 5			
C			\oslash

5.) Wählen Sie nun die gewünschten Referenzpunkte durch Antippen (Aktivieren des Hakens) aus und tippen Sie anschließend auf den Hacken rechts unten.



6.) Tippen Sie nun auf "Ausgew. Punkte verschieben".

Die Referenzpunkte sind nun in der Registerkarte "Referenzpunkte" zu sehen und als solche abgelegt.



Wasserburger Str. 7 84427 Sankt Wolfgang Deutschland Tel.: +49 (0) 8085-930510 Fax: +49 (0) 8085-930550 www.attenberger.de www.profibauvermessung.de info@attenberger.de



Landmark Produktions- und Handelsgesellschaft m.b.H. Bahnhofstraße 8b 6922 Wolfurt Österreich Tel.: +43 (0) 5574 - 63 54 9 Fax: +43 (0)5574 - 63 63 9 www.landmark.at www.profibauvermessung.at info@landmark.at

