

DXF Import

1. Der DXF Import erfolgt über den Vermessungsbildschirm. Tippen Sie auf das Layersymbol " " um in das Menü zu gelangen.



2. Tippen Sie auf das " **b**" und wählen Sie "DXF Layer" aus.

$\overline{\ominus}$
$\overline{\ominus}$
$\overline{\sub}$
$ \rightarrow $
$\overline{\sub}$
$\overline{\sub}$
$\overline{\mathbf{i}}$

3. Tippen Sie auf " **W**" und wählen Sie die Datei aus die Sie hinzufügen wollen.



5. Punkte aus der dxf Datei müssen über das Hauptmenü im Menüpunkt "Import" und Unterpunkt "Punkte" importiert werden. Wählen Sie auch hier die Datei aus, die Sie vorher importiert haben. **4.** Mit Tippen auf " " können Sie die Layer auswählen die Sie importieren wollen. Zusätzlich können Sie eine Farbe und die Größe der Schrift und der Linien festlegen.



proNIVO Messgeräte Handels GmbH

 Wasserburger Straße 9
 Tel:
 +49 (0) 8085 - 930 530
 E-Mail: info@pronivo.de

 84427 Sankt Wolfgang
 Fax:
 +49 (0) 8085 - 930 550
 Web: www.pronivo.de